

Návod na Vakuové pytle

Údržba:

- Bez údržbový

Materiál:

- PVC

Postup na zabalení

- Oblečení, které je třeba uložit, naskládejte do kompresního vaku.
- Pomocí těsnícího pojezdu několikrát přejedte tam a zpět, aby se sáček utěsnil.
- Začněte rolovat z vrchní strany, aby z těsnícího otvoru na spodní straně mohl uniknout přebytečný vzduch.
- Vakuové skladování je dokončeno.

Záruka:

- 24 měsíců



OBCHOD-KUFRY.CZ